Audi Q3

WAUZZZ8U8JR029118 • 58 700 zł

Raport z inspekcji

autotesto

ID raportu: **349200199/2026**
Kod rzeczoznawcy: **1699**
Sporządzono: **29.05.2026**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Audi	Q3	2017
Nadwozie	**Pojemność**	**Moc**
SUV	1395 cm³	152KM / 112kW
Przebieg	**Rodzaj paliwa**	**Skrzynia biegów**
134479 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WAUZZZ8U8JR029118	R4	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	**Data ważności ubezpieczenia**	**Data pierwszej rejestracji**
Brak danych	Brak danych	09/02/2018
Data pierwszej rejestracji w Polsce	**Kraj poprzedniej rejestracji**	**Dopuszczalna masa całkowita**
Brak danych	Niemcy	1985 kg

Audi Q3
WAUZZZ8U8JR029118 • 58 700 zł

autotesto

ID raportu: **349200199/2026**

Szacowane koszty napraw

Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw

Audi Q3
WAUZZZ8U8JR029118 • 58 700 zł

autotesto

ID raportu: **349200199/2026**

Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]



0 300 600 900

OK NIE OK

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



OK NIE OK

Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego Gl-Pro. Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykazał, że pojazd niestety przeszedł naprawy blacharsko- lakiernicze. Malowane były tylne prawe drzwi, grubość powłoki lakierowej waha się w granicach 100-230 mikrometrów, na pozostałych elementach grubość lakieru wynosi 90-140 mikronów. Na pojeździe widoczne są mankamenty w postaci drobnych zarysowań powstałych w wyniku użytkowania pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości. Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w dniu oględzin.

Audi Q3
WAUZZZ8U8JR029118 • 58 700 zł

autotesto

ID raportu: **349200199/2026**

Kokpit

Plastiki	Drewno	Elementy metalowe
ok	brak	ok
Brak uwag	Brak uwag	Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Wykonany z materiałów solidnej jakości. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Występują typowo eksploatacyjne ślady użytkowania. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu. Sprzedający dbał o wnętrze auta.

Audi Q3
WAUZZZ8U8JR029118 • 58 700 zł

autotesto

ID raportu: **349200199/2026**

Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami



Przód **Szyba fabryczna** Produkcja: 2017	Lewe przednie drzwi **Szyba fabryczna** Produkcja: 2017	Lewe tylne drzwi **Szyba fabryczna** Produkcja: 2017	Lewy tył trójkąt drzwi **Szyba fabryczna** Produkcja: 2017
Tył **Szyba fabryczna** Produkcja: 2017	Prawe przednie drzwi **Szyba fabryczna** Produkcja: 2017	Prawe tylne drzwi **Szyba fabryczna** Produkcja: 2017	Prawy tył trójkąt drzwi **Szyba fabryczna** Produkcja: 2017

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Wyprodukowane w 2017 roku i mają naniesione logo producenta. Szyby tylne nie są przyciemnione i posiadają numerację zgodną parami. Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Szyba czołowa nosi ślady drobnych rysek, które są typowo eksploatacyjne i nie wpływają na bezpieczeństwo. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.

Audi Q3
WAUZZZ8U8JR029118 • 58 700 zł

autotesto

ID raportu: **349200199/2026**

Tapicerka

Wizualna ocena zuzycia (stan): **dobry**

W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

Pęknięcia	Przypalenia	Zabrudzenia	Przetarcia
Brak	Brak	Występują	Brak
Brak uwag	Brak uwag	Na siedzeniach i tylnej kanapie	Brak uwag

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Tapicerki drzwi noszą standardowe ślady użytkowania. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie, wykonane z materiału w ładnym stonowanym kolorze. Obicia foteli i tylnej kanapy wymagają miejscami czyszczenia. W samochodzie widoczne ślady sierści, czuć zapach zwierząt. Nie czuć dymu papierosowego.

Audi Q3
WAUZZZ8U8JR029118 • 58 700 zł

autotesto

ID raportu: **349200199/2026**

Światła

Producent lamp przednich: **Audi**

Mijania — Ok — Brak uwag	Kierunkowskazy — Ok — Brak uwag	Stopu — Ok — Brak uwag
Długie — Ok — Brak uwag	Postojowe — Ok — Brak uwag	Przeciwmgłowe — Ok — Brak uwag
Cofania — Ok — Brak uwag	Awaryjne — Ok — Brak uwag	

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przejrzystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne. W pojeździe zamontowano reflektory ksenon ledowe ze światłami ledowymi do jazdy dziennej, marki Audi.

Audi Q3
WAUZZZ8U8JR029118 • 58 700 zł

autotesto

ID raportu: **349200199/2026**

Opony i felgi

Continental AllSeasonContact — 235/55R17

Wielosezonowa, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: 103V

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.5 | Środek: 6.0 | Str. zewn: 5.5

Felga

Stan: Dobry | Typ: Stopowa

Continental AllSeasonContact — 235/55R17

Wielosezonowa, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: 103V

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.5 | Środek: 6.0 | Str. zewn: 5.5

Felga

Stan: Dobry | Typ: Stopowa



Continental AllSeasonContact — 235/55R17

Wielosezonowa, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: 103V

Stan bieżnika

Str. wewn: 4.5 | Środek: 5.0 | Str. zewn: 4.5

Felga

Stan: Dobry | Typ: Stopowa

Continental AllSeasonContact — 235/55R17

Wielosezonowa, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: 103V

Stan bieżnika

Str. wewn: 4.5 | Środek: 5.0 | Str. zewn: 4.5

Felga

Stan: Dobry | Typ: Stopowa

Wnioski po oględzinach opon i felg

Na pojeździe zamontowano wielosezonowe opony marki Continental wyprodukowane w 2023 roku. Opony w dostatecznym stanie, jest to ich ostatni sezon. Wysokość bieżnika waha się w granicach 4,5-6 mm. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Boki opon czytelne. Na osi przedniej i tylnej opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Stan felg bez zastrzeżeń. Felgi noszą typowe ślady eksploatacji. Brak informacji czy sprzedający posiada drugi komplet opon.

Audi Q3
WAUZZZ8U8JR029118 • 58 700 zł

autotesto

ID raportu: **349200199/2026**

Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Brak	---
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak danych	---
Gatunek oleju	5w30	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Inny	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Nie była myta przed oględzinami. W dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących. Brak maty wygłuszającej.

Audi Q3
WAUZZZ8U8JR029118 • 58 700 zł

autotesto

ID raportu: **349200199/2026**

Jazda próbna

✓ Jazda próbna się nie odbyła

Rozruch silnika zimnego	Nie sprawdzono	---
Rozruch silnika rozgrzanego	Nie sprawdzono	---
Czy gasną kontrolki po odpaleniu	Nie sprawdzono	---
Dymienie z rury (kolor)	Nie sprawdzono	---
Przyspieszanie	Nie sprawdzono	---
Hamowanie	Nie sprawdzono	---
Skrzynia biegów	Nie sprawdzono	---
Tempomat	Nie sprawdzono	---
Zawieszenie	Nie sprawdzono	---
Jazda na wprost	Nie sprawdzono	---
Hamulec ręczny	Nie sprawdzono	---
Luz na kierownicy	Nie sprawdzono	---
Układ wydechowy	Nie sprawdzono	---
Instalacja gazowa	Brak	---

Wnioski po jeździe próbnej

Brak możliwości wykonania jazdy testowej, sprzedający nie zgadza się na wyjazd z miejsca postojowego.

Audi Q3
WAUZZZ8U8JR029118 • 58 700 zł

autotesto

ID raportu: **349200199/2026**

Sprawdzenie podwozia

Stan ogumienia od strony wew.	Nie sprawdzono	---
Łożyska kół przednich i tylnych	Nie sprawdzono	---
Amortyzatory (wycieki, luzy)	Nie sprawdzono	---
Wahacze i tuleje wahaczy	Nie sprawdzono	---
Końcówki drążków	Nie sprawdzono	---
Stabilizatory oraz łączniki	Nie sprawdzono	---
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)	Nie sprawdzono	---
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)	Nie sprawdzono	---
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)	Nie sprawdzono	---
Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)	Nie sprawdzono	---
Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia)	Nie sprawdzono	---
Układ wydechowy	Nie sprawdzono	---
Ocena pasa przedniego	Nie sprawdzono	---
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw	Nie sprawdzono	---
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii	Nie sprawdzono	---

Wnioski po sprawdzeniu podwozia

Brak możliwości wyjazdu na stację kontroli pojazdów, sprzedawca nie zgadza się na wyjazd z miejsca postojowego.

UWAGA!

Rzeczoznawca Autotesto podczas oględzin nie może ściągać plastikowych osłon pojazdu. Kontrola podwozia została przeprowadzona bez demontowania osłony dolnej silnika, jeśli była ona założona w momencie oględzin. Ewentualne wycieki weryfikowano bez ściągniętej osłony, wokół osłony oraz przez otwory rewizyjne dostępne w osłonie z możliwie najwyższą dokładnością.

Audi Q3
WAUZZZ8U8JR029118 • 58 700 zł

autotesto

ID raportu: **349200199/2026**

Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Niekompletny zestaw naprawczy brak płynu
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Brak	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Ok	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Brak	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Dwustrefowa Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag

Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne, nie powycierane. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą wi-

Historia napraw

Audi Q3
WAUZZZ8U8JR029118 • 58 700 zł

autotesto

ID raportu: **349200199/2026**

Podsumowanie

Czy rzeczoznawca kupiłby to auto?

TAK

Uzasadnienie

Moim zdaniem, można warunkowo rozważyć zakup tego auta ze względu na:
- Dobry stan karoserii.
- Brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
- Sprawne wyposażenie.
- Niezniszczone nadmiernie wnętrze.
- Dobry stan mechaniczny oraz stan podwozia.
Należy jednak pamiętać o mankamentach ujawnionych podczas oględzin- wnętrze do uprania, pojazd do umycia i odświeżenia lakieru.

UWAGA! To idealny moment na **NEGOCJACJĘ CENY** auta ze sprzedającym. Zrobimy to za Ciebie! Nasz profesjonalny negocjator średnio uzyskuje 2945zł korzyści dla klienta.

Stan faktyczny auta **NIE** jest zgodny z ogłoszeniem

Nie widziałem ogłoszenia.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu

Stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu. Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu. Auto nie jest ponadnormatywnie zużyte na tle innych aut w podobnym roczniku i z podobnym przebiegiem.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Sprzedający nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających przebieg. Są zapisy w komputerze pokładowym samochodu, które uwiary-

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać. W mojej ocenie szczerze odpowiadał na pytania i nic nie ukrywał. Dane techniczne dykto-