RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(165378275/2025)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)1699**
Data sporządzenia raportu: **14.08.2025**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Opel
Nadwozie	SUV
Przebieg	83125

Model	Grandland X
Pojemność	1199cm3
Rodzaj paliwa	Benzyna

Rocznik	2024
Moc	131KM / 96kW
Skrzynia biegów	Manualna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	W0VZRHNY9JS207380
Układ silnika / Ilość cylindrów	R4
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	Brak danych
Data ważności ubezpieczenia	Brak danych
Data pierwszej rejestracji	Brak danych
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Niezarejestrowany
Kraj poprzedniej rejestracji	Francja
Dopuszczalna masa całkowita	1910 kg

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [µm]
1	0-80
2	0-80
3	0-80
4	0-80
5	Nie dotyczy
6	0-80
7	0-80
8	0-80
9	0-80
10	0-80
11	0-80

Pomiary szczelin

Wartośc zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok
I	Ok
J	Ok



Wnioski

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego GI-Pro. Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Pomiar lakieru nie wykazał zawyżonych wartości. Grubość powłoki lakierowej waha się w granicach 40-70 mikrometrów. Na pojeździe widoczne są mankamenty w postaci drobnych zarysowań i wgnieceń powstałych w wyniku użytkowania pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości. Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w dniu oględzin.

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	Szyba fabryczna	2018
P. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2018
P. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2018
P. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2018
Tył	Szyba fabryczna	2018
L. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2018
L. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2018
L. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2018

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Wyprodukowane w roku i mają naniesione logo producenta. Szyby tylne są przyciemnione i posiadają numerację zgodną parami. Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Szyba czołowa nosi ślady drobnych rysek, które są typowo eksploatacyjne i nie wpływają na bezpieczeństwo. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.

Światła

Producent lamp przednich	GM

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	Brak uwag
Kierunkowskazy	Ok	Brak uwag
Stopu	Ok	Brak uwag
Długie	Ok	Brak uwag
Postojowe	Ok	Brak uwag
Przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Cofania	Ok	Brak uwag
Awaryjne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przejrzystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne. W pojeździe zamontowano reflektory halogenowe ze światłami ledowymi do jazdy dziennej, marki GM wyprodukowane w 2018 roku.

Opony / Felgi

	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
Typ	wielosezonowa	wielosezonowa	wielosezonowa	wielosezonowa
Producent	Trazano	Trazano	Trazano	Trazano
Nazwa handlowa	All season elite	All season elite	All season elite	All season elite
Indeks prędkości i nośności	98v	98v	98v	98v
Data produkcji	2024	2024	2024	2024
Rozmiar opony	225/55R18	225/55R18	225/55R18	225/55R18
Felga (Stalowa/Stopowa)	stopowa	stopowa	stopowa	stopowa
Stan felgi	dobry	dobry	dobry	dobry
Stan bieżnika str. wew.	6.5	7.0	6.5	7.0
Stan bieżnika środek	6.5	7.0	6.5	7.0
Stan bieżnika str. zew.	6.5	7.0	6.5	7.0

Wnioski po oględzinach opon i felg

Na pojeździe zamontowano opony marki Trazano wyprodukowane w 2024 roku. Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika waha się w granicach 6,5-7,0 mm. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Boki opon czytelne. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Stan felg bez zastrzeżeń. Felgi noszą typowe ślady eksploatacji.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak danych	
Gatunek oleju	Brak danych	
Data wymiany	Brak zawieszki	
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu	Brak danych	

chłodniczego		
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Żółty	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Nie była myta przed oględzinami. W dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika.

Ocena wnętrza pojazdu

Wyposażenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. Elektrycznie	Brak	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czunik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Światła przeciwmgłowe		
Podgrzewane fotele	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne , nie powycierane. Data produkcji pasów bezpieczeństwa zgodna z datą produkcji pojazdu. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest sprawne.

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	Brak uwag
Drewno	Brak	Brak uwag
Elementy metalowe	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Wykonany z materiałów solidnej jakości. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Występują typowo eksploatacyjne ślady użytkowania. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu. Sprzedający dbał o wnętrze auta.

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	dobry
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Brak	Brak uwag
Przypalenia	Brak	Brak uwag
Zabrudzenia	Brak	Brak uwag
Przetarcia	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Tapicerki drzwi noszą standardowe ślady użytkowania. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie, wykonane z eko skóry i z materiału w ładnym stonowanym kolorze. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt. Nie czuć dymu papierosowego.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Rozruch silnika zimnego			
Rozruch silnika rozgrzanego			
Czy gasną kontrolki po odpaleniu			
Dymienie z rury (kolor)			
Przyspieszanie			
Hamowanie			
Skrzynia biegów			
Tempomat			
Zawieszenie			
Jazda na wprost			
Hamulec ręczny			
Luz na kierownicy			
Układ wydechowy			
Instalacja gazowa			

Wnioski po jeździe próbnej

Sprzedający nie wyraził zgody na jazdę

Sprawdzenie podwozia

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Stan ogumienia od strony wew.			
Łożyska kół przednich i tylnych			
Amortyzaotry (wycieki, luzy)			
Wahacze i tuleje wahaczy			
Końcówki drążków			
Stabilizatory oraz łączniki			
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)			
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)			
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)			
Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)			
Ocena szczelności silnika od spodu			

(wycieki, zapocenia)			
Układ wydechowy			
Ocena pasa przedniego			
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw			
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii			

Wnioski po sprawdzeniu podwozia

Brak możliwości wyjazdu na stację diagnostyczną

Uwaga!
Rzeczoznawca Autotesto podczas oględzin nie może ściągać plastikowych osłon pojazdu.
Kontrola podwozia została przeprowadzona bez demontowania osłony dolnej silnika. Ewentualne wycieki weryfikowano bez ściągniętej osłony, wokół osłony oraz przez otwory rewizyjne dostępne w osłonie z możliwie najwyższą dokładnością.

Historia napraw

Przebieg	Data	Naprawiany / Wymieniany element	Miejsce naprawy

Podsumowanie

Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt

Analiza przebiegów na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Sprzedający nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających przebieg. Są zapisy w komputerze pokładowym samochodu, które uwiarygodniają przebieg.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym