RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(937208416/2024)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)1285**
Data sporządzenia raportu: **14.03.2024**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Kia
Nadwozie	Hatchback
Przebieg	44900

Model	Stonic
Pojemność	998cm3
Rodzaj paliwa	Benzyna

Rocznik	2019
Moc	120KM / 88kW
Skrzynia biegów	Automatyczna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	KNAD6811GK6289842
Układ silnika / Ilość cylindrów	R3
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	11/04/2024
Data ważności ubezpieczenia	09/06/2024
Data pierwszej rejestracji	11/04/2019
Data pierwszej rejestracji w Polsce	11/04/2019
Kraj poprzedniej rejestracji	Polska
Dopuszczalna masa całkowita	1670 kg

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [µm]
1	0-80
2	0-80
3	0-80
4	0-80
5	0-80
6	0-80
7	0-80
8	0-80
9	0-80
10	0-80
11	0-80

Pomiary szczelin

Wartośc zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok
I	Ok
J	Ok



Wnioski

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego. Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Pomiar lakieru nie wykazał zawyżonych wartości.
Pojazd posiada delikatne uszkodzenia widoczne na zdjęciach

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	Szyba fabryczna	Brak danych
P. przednie drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
P. tylne drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
P. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
Tył	Szyba fabryczna	Brak danych
L. tylne drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
L. przednie drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
L. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.

Światła

Producent lamp przednich	Kia

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	Brak uwag
Kierunkowskazy	Ok	Brak uwag
Stopu	Ok	Brak uwag
Długie	Ok	Brak uwag
Postojowe	Ok	Brak uwag
Przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Cofania	Ok	Brak uwag
Awaryjne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przejrzystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa.

Opony / Felgi

	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
Typ	zimowa	zimowa	zimowa	zimowa
Producent	Firestone	Firestone	Firestone	Firestone
Nazwa handlowa	Winterhawk 4	Winterhawk 4	Winterhawk 4	Winterhawk 4
Indeks prędkości i nośności	95v	95v	95v	95v
Data produkcji	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Rozmiar opony	205/55/17	205/55/17	205/55/17	205/55/17
Felga (Stalowa/Stopowa)	stopowa	stopowa	stopowa	stopowa
Stan felgi	dobry	dobry	dobry	dobry
Stan bieżnika str. wew.	7.5	7.5	7.5	7.5
Stan bieżnika środek	7.5	7.5	7.5	7.5
Stan bieżnika str. zew.	7.5	7.5	7.5	7.5

Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan felg bez zastrzeżeń.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak maty
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Total	
Gatunek oleju	Syntetyczny	
Data wymiany	Brak zawieszki	
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	G11	
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Zielony	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag

Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących.

Ocena wnętrza pojazdu

Wyposażenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. Elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Prawe lusterko ma uszkodzoną obudowę kierunkowskazu Uszkodzenie widoczne na zdjęciach
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czunik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Światła przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne , nie powycierane. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W

samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń.

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	Brak uwag
Drewno	Brak	Brak uwag
Elementy metalowe	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	dobry
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Brak	Brak uwag
Przypalenia	Brak	Brak uwag
Zabrudzenia	Występują	Samochód wymaga czyszczenia
Przetarcia	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Rozruch silnika zimnego	Tak	Ok	Brak uwag
Rozruch silnika rozgrzanego	Tak	Ok	Brak uwag
Czy gasną kontrolki	Tak	Ok	Brak

po odpaleniu			uwag
Dymienie z rury (kolor)	Tak	Ok	Brak uwag
Przyspieszanie	Tak	Ok	Brak uwag
Hamowanie	Tak	Ok	Brak uwag
Skrzynia biegów	Tak	Ok	Brak uwag
Tempomat	Tak	Ok	Brak uwag
Zawieszenie	Tak	Ok	Brak uwag
Jazda na wprost	Tak	Ok	Brak uwag
Hamulec ręczny	Tak	Ok	Brak uwag
Luz na kierownicy	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Instalacja gazowa	Tak	Brak	Brak uwag

Wnioski po jeździe próbnej

Rozruch zimnego silnika prawidłowy. Prędkości obrotowa biegu jałowego stabilna. Odpalanie na ciepło - bez uwag. Wszystkie kontrolki po odpaleniu samochodu gasły prawidłowo. Pojazd przyspiesza poprawnie, prowadzi się stabilnie. Auto nie ściąga w żadną stronę. Podczas jazdy po nierównościach nie zaobserwowano żadnych stuków w zawieszeniu.

Sprawdzenie podwozia

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Stan ogumienia od strony wew.	Tak	Ok	Brak uwag
Łożyska kół przednich i tylnych	Tak	Ok	Brak uwag
Amortyzaotry (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Wahacze i tuleje wahaczy	Tak	Ok	Brak uwag
Końcówki drążków	Tak	Ok	Brak uwag
Stabilizatory oraz łączniki	Tak	Ok	Brak uwag
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)	Tak	Ok	Brak uwag
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Połączenie silnika ze skrzynią biegów	Tak	Ok	Brak uwag

(wycieki)			
Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena pasa przedniego	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii	Tak	Ok	Brak uwag

Wnioski po sprawdzeniu podwozia

Brak luzów w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Brak widocznych wycieków. Brak widocznych śladów korozji zawieszenia. Amortyzatory bez wycieków. Brak widocznych śladów napraw elementów konstrukcyjnych samochodu.

Uwaga!
Rzeczoznawca Autotesto podczas oględzin nie może ściągać plastikowych osłon pojazdu.
Kontrola podwozia została przeprowadzona bez demontowania osłony dolnej silnika. Ewentualne wycieki weryfikowano bez ściągniętej osłony, wokół osłony oraz przez otwory rewizyjne dostępne w osłonie z możliwie najwyższą dokładnością.

Historia napraw

Przebieg	Data	Naprawiany / Wymieniany element	Miejsce naprawy

Podsumowanie

Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt

Pojazd nie wymaga wkładu finansowego.

Analiza przebiegów na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Przebieg realny, potwierdzony wpisem z przeglądów gwarancyjnych w książce serwisowej.