

RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(62797538/2025)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)890**
Data sporządzenia raportu: **07.02.2025**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Kia
Nadwozie	Kombi
Przebieg	169517
Model	Ceed
Pojemność	1598cm3
Rodzaj paliwa	Diesel
Rocznik	2019
Moc	116KM / 85kW
Skrzynia biegów	Manualna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	U5YH5819AKL017827
Układ silnika / Ilość cylindrów	R4
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	Brak danych
Data ważności ubezpieczenia	Brak danych
Data pierwszej rejestracji	23/01/2019
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Brak danych
Kraj poprzedniej rejestracji	Polska

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [µm]
1	0-80
2	80-180
3	80-180
4	80-180
5	80-180
6	80-180
7	80-180
8	80-180
9	0-80
10	80-180
11	80-180

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok
I	Ok
J	Ok



Wnioski

Auto w przeciętnym stanie wizualnym jak na wiek auta, kilka wgnieceń, zarysowań, obić lakieru. Pomiar grubości lakieru wykazał fabryczną warstwę na wszystkich elementach oraz we wnękach drzwi, klapy bagażnika i na elementach konstrukcyjnych komory silnika. Lakier metalizowany, blachy nieocynkowane.

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	Saint-Gobain Sekurit	Brak danych
P. przednie drzwi	Saint-Gobain Sekurit	Brak danych
P. tylne drzwi	Saint-Gobain Sekurit	Brak danych
P. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych
Tył	Saint-Gobain Sekurit	Brak danych
L. tylne drzwi	Saint-Gobain Sekurit	Brak danych
L. przednie drzwi	Saint-Gobain Sekurit	Brak danych
L. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	Brak danych

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak
--	-----

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo. Brak dat produkcji na szybach co jest typowe dla producenta, brak możliwości potwierdzenia fabrycznego pochodzenia szyb, ale brak również śladów wymiany w wyniku kolizji.

Światła

Producent lamp przednich	Brak danych
--------------------------	-------------

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	Brak uwag
Kierunkowskazy	Ok	Brak uwag
Stopu	Ok	Brak uwag
Długie	Ok	Brak uwag
Postojowe	Ok	Brak uwag
Przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Cofania	Ok	Brak uwag
Awaryjne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne. Nie jest widoczna data produkcji reflektorów, co nie pozwala zweryfikować ich fabrycznego pochodzenia.

Opony / Felgi

	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
Typ	zimowa	zimowa	zimowa	zimowa
Producent	Kumho	Kumho	Kumho	Kumho
Nazwa handlowa	Wintercraft	Wintercraft	Wintercraft	Wintercraft
Indeks	91t	91t	91t	91t
prędkości i nośności				
Data produkcji	2020	2020	2020	2020
Rozmiar opony	195/65/15	195/65/15	195/65/15	195/65/15
Felga (Stała/Stopowa)	stopowa	stopowa	stopowa	stopowa
Stan felgi	dobry	dobry	dobry	dobry
Stan bieżnika str. wew.	7.0	7.0	7.0	7.0
Stan bieżnika środka				
Stan bieżnika str.	7.0	7.0	7.0	7.0

Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest dostateczna. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Stan felg bez zastrzeżeń. Felgi noszą typowe ślady eksploatacyjne.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak danych	
Gatunek oleju	Brak danych	
Data wymiany	Brak zawieszki	
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	NIEBIESKI	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Występują	Ślady oleju na przewodzie od intercoolery
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Występują	Nadmierna głośność pracy silnika

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak śladów odkręcania śrub mocujących. Brak widocznych zawieszek serwisowych. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika.

Ocena wnętrza pojazdu

Wyposażenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Brak	Brak uwag
Światła reg. Elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Brak	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czunik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Światła przeciwmgłowe		
Podgrzewane fotele	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne	Brak	

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne , nie powycierane. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Wszystkie sprawdzone elementy wyposażenia sprawne, klimatyzacja chłodzi wydajnie i nie emituje niepokojących zapachów.

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	Brak uwag
Drewno	Brak	Brak uwag
Elementy metalowe	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Miejscami wymaga czyszczenia. Brak śladów wymiany czy regeneracji kokpitu. Daty produkcji pasów bezpieczeństwa zgodna z datą produkcji auta - brak zastrzeżeń. Mocno zużyta dźwignia zmiany biegów

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	dostateczny
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Brak	Brak uwag
Przypalenia	Brak	Brak uwag
Zabrudzenia	Występują	Całe wnętrze do prania
Przetarcia	Występują	Fotel kierowcy był zszywany amatorsko na krawędzi oparcia

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerka ogólnie w kiepskim stanie, wyraźnie zużyty fotel kierowcy, był już naprawiany amatorsko. Pozostałe siedziska dość brudne, wymagają czyszczenia, również bagażnik zabrudzony. Auto sprawia wrażenie zaniedbanego.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Rozruch silnika zimnego			
Rozruch silnika rozgrzanego	Tak	Ok	Brak uwag
Czy gasną kontrolki po odpaleniu	Tak	Ok	Brak uwag
Dymienie z rury (kolor)	Tak	Ok	Brak uwag
Przyspieszanie	Tak	Ok	Brak uwag
Hamowanie	Tak	Ok	Brak uwag
Skrzynia biegów	Tak	Ok	Brak uwag
Tempomat			
Zawieszenie	Tak	Ok	Brak uwag
Jazda na wprost	Tak	Ok	Brak uwag
Hamulec ręczny	Tak	Ok	Brak uwag
Luz na kierownicy	Tak	Ok	Brak uwag
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Instalacja gazowa			

Wnioski po jeździe próbnej

Jazda testowa odbyła się w warunkach drogowych na dystansie ok. 5 km. Prędkości osiągane podczas jazdy: do 70 km/h. Auto było wcześniej uruchamiane, nie było możliwości sprawdzenia, jak odpala na zimnym silniku. Prędkości obrotowa biegu jałowego stabilna. Odpalanie na ciepło - bez uwag. Wszystkie kontrolki po odpaleniu samochodu gaśły prawidłowo. Pojazd przyspiesza poprawnie, prowadzi się stabilnie. Auto nie ściga w żadną stronę. Podczas jazdy po nierównościach nie zaobserwowano żadnych stuków w zawieszeniu.

Sprawdzenie podwozia

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Stan ogumienia od strony wew.	Tak	Ok	Brak uwag
Łożyska kół przednich i tylnych	Nie		
Amortyzatory (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Wahacze i tuleje wahaczy	Tak	Ok	Brak uwag
Końcówki drążków	Tak	Ok	Brak uwag
Stabilizatory oraz łączniki	Tak	Ok	Brak uwag
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)	Tak	Ok	Brak uwag
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)	Tak	Ok	Brak uwag
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)	Tak	Ok	Brak uwag
Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia)	Tak	Ok	Ślady oleju widoczne na przewodzie od intercoolera
Układ wydechowy	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena pasa przedniego	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw	Tak	Ok	Brak uwag
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii	Tak	Ok	Brak uwag

Wnioski po sprawdzeniu podwozia