

RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(231878629/2025)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)1516**
Data sporządzenia raportu: **03.09.2025**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Jeep
Nadwozie	SUV
Przebieg	134439
Model	Compass
Pojemność	1368cm3
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rocznik	2018
Moc	170KM / 125kW
Skrzynia biegów	Automatyczna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	3C4NJDCH7JT149795
Układ silnika / Ilość cylindrów	R4
Rodzaj napędu	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	08/10/2025
Data ważności ubezpieczenia	Brak danych
Data pierwszej rejestracji	29/06/2018
Data pierwszej rejestracji w Polsce	02/10/2024
Kraj poprzedniej rejestracji	Inny
Dopuszczalna masa całkowita	2087 kg

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [µm]
1	80-180
2	80-180
3	80-180
4	80-180
5	80-180
6	80-180
7	80-180
8	80-180
9	80-180
10	80-180
11	80-180

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok
I	Ok
J	Ok



Wnioski

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego Prodig-tech. Pomiar lakieru nie wykazał zawyżonych wartości. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości.

Na drzwiach PT widoczne przetarcia/zarysowania.

Zderzak przód nosi ślady zarysowań.

Zderzak tył nosi ślady zarysowań.

Pokrywa silnika posiada kilka wgnieceń.

Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w dniu oględzin. Auto nie zostało umyte przed oględzinami.

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	Szyba fabryczna	2017
P. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2017
P. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2017
P. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2017
Tył	Szyba fabryczna	2017
L. tylne drzwi	Szyba fabryczna	2017
L. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2017
L. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2017

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak
--	-----

Wnioski po oględzinach szyb

Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.

Światła

Producent lamp przednich	Mopar
--------------------------	-------

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	Brak uwag
Kierunkowskazy	Ok	Brak uwag
Stopu	Ok	Brak uwag
Długie	Ok	Brak uwag
Postojowe	Ok	Brak uwag
Przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Cofania	Ok	Brak uwag
Awaryjne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach świateł